ЗВІТ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ

Аудит дошкільного навчального заклад (ясла - садок) № 126 «Суниця» вул. Патріотична, буд. 40а

Цей звіт з енергетичного аудиту дошкільного навчального заклад (ясла - садок) № 126 «Суниця» вул. Патріотична, буд. 40а виконано відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» та Порядку проведення енергетичного аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2022 р. 2024 року.

Цей звіт з енергетичного аудиту дошкільного навчального заклад (ясла - садок) № 126 «Суниця» вул. Патріотична, буд. 40а містить:

- технічні характеристики будівлі, її інженерних систем та опис існуючого стану;
- результати енергетичного обстеження та аналіз енергоспоживання;
- розрахунок базового споживання енергії та базових викидів;
- перелік заходів з енергоефективності та відновлюваної енергетики;
- техніко-економічне обґрунтування рекомендованих заходів;
- пакети заходів для поетапної реалізації;
- оцінку впливу на навколишнє середовище та соціальні аспекти.

Енергетичний аудит виконано з метою визначення потенціалу енергозбереження, обґрунтування доцільності впровадження заходів з підвищення енергоефективності та розробки пакетів заходів для поетапної реалізації.

Основні результати енергетичного аудиту дошкільного навчального заклад (ясла - садок) № 126 «Суниця» вул. Патріотична, буд. 40а та рекомендації щодо підвищення енергоефективності будівлі викладено у цьому звіті.

Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 126 «Суниця» вул. Патріотична, буд. 40а розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 40а. Будівля введена в експлуатацію у 3 році. Проектна потужність закладу — 120 місць, фактична кількість дітей — 120. Режим роботи закладу: 10,5 годин на добу, 5 днів на тиждень, 42 тижні на рік.

Загальна площа будівлі становить 1 200,0 м², опалювана площа — 1 200,0 м², кількість поверхів — 2, висота будівлі — 8,0 м. Будівля має 1 під'їзд(ів) та 1 вхід(ів) для відвідувачів.

Основні конструктивні елементи будівлі: зовнішні стіни — цегляна кладка товщиною 510 мм; перекриття — залізобетонні плити; покрівля — плоска, рулонна; вікна — дерев'яні з одинарним склінням; двері — металеві. Фундамент — стрічковий, бетонний.

Інженерні системи будівлі: опалення — централізоване від ТЕЦ, теплопостачання — від ТЕЦ; гаряче водопостачання — від ТЕЦ; вентиляція — природна; освітлення — люмінесцентне; електропостачання — від мережі 0,4 кВ.

Енергетичний аудит виконано з метою визначення потенціалу енергозбереження, обґрунтування доцільності впровадження заходів з підвищення енергоефективності та розробки пакетів заходів для поетапної реалізації.

Основні результати енергетичного аудиту дошкільного навчального заклад (ясла - садок) № 126 «Суниця» вул. Патріотична, буд. 40а та рекомендації щодо підвищення енергоефективності будівлі викладено у цьому звіті.

Пакет 1	Пакет 2
Часткова модернізація системи опалення; Заміна вікон та балконних блоків; Часткова модернізація системи венти- ляції; Часткова модернізація системи освітлення.	Комплексна модернізація системи опалення; Модернізація фасаду; Модернізація дахового перекриття; Модернізація підвального перекриття; Заміна вікон та балконних блоків; Часткова модернізація системи вентиляції; Часткова модернізація системи освітлення.

Пакети ЕЕ заходів	Базове споживання енергії на опалення	Річна економія енергії на опалення		Капітальні витрати на реалізацію заходів	Простий строк окупності по тарифам 2022 р.	Простий строк окупності по тарифам 2024 р. (довідкове)*
	кВт·год	кВт·год	%	тис. грн	роки	роки
Пакет 1	304 802	98 143	32	587	9,8	5,8
Пакет 2	304 802	216 659	71	1 568	11,8	6,9

| | | |